



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
COORDENADORIA MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC



TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Guaçuí, 23 de agosto de 2023.

Nome do Requerente: Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Atividade: Patologias Existentes na estrutura do Complexo João de Deus Soroldoni

Coordenadas: 20°46'29.16"S 41°40'23.01"O

Data da vistoria: 20/07/2023

Conforme solicitação realizada pela **Secretaria Municipal de Educação**, Sayonara Toledo da Silva Gil, sobre diversas patologias existentes na estrutura do Complexo João de Deus Soroldoni, prédio sede do almoxarifado central e da Secretaria Municipal de Obras. Após visita *in loco* foi constatado o seguinte:

- O imóvel possui diversos anos desde sua construção, e através da análise visual é possível constatar que o mesmo não recebeu as devidas operações de manutenção corretiva ou preventiva, ocasionando o aparecimento de diversas patologias ao longo de sua estrutura;
- Em vistoria foi visto que sua parede lateral apresenta um deslocamento de aproximadamente 30 cm e a mesma se encontra encostada ao poste da rede de distribuição de energia;
- É imprescindível que seja executado as medidas necessárias afim de prevenir e evitar possíveis colapsos estruturais.

Ademais, importante relatar que nosso trabalho é fundamentado, sobretudo, na prevenção, buscando resguardar a integridade física das pessoas.

Atenciosamente.

José Carlos de Aguiar Neto

Engenheiro Civil

ES-054579/D

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR NETO

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Figura 1 – Imóvel localizado às margens da BR-482, próximo a entrada do Cristo Redentor.

Coordenadas Geográficas: 20°46'29.16"S 41°40'23.01"O

Guaçuí -ES, 20/07/2023

José Carlos de Aguiar Neto
Engenheiro Civil
ES-054579/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 2 – Parte da parede se encontra encostado ao poste da rede de distribuição de energia elétrica, devido ao grande deslocamento

Coordenadas Geográficas: 20°46'29.16"S 41°40'23.01"O

Guaçuí -ES, 20/07/2023

José Carlos de Aguiar Neto
Engenheiro Civil
ES-054579/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 3 – Além das patologias existentes na estrutura, o prédio necessita de reparos ao longo de toda a estrutura.

Coordenadas Geográficas: 20°46'29.16"S 41°40'23.01"O

Guaçuí -ES, 20/07/2023

José Carlos de Aguiar Neto
Engenheiro Civil
ES-054579/D