

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 01

Item 01.01: Placa de obra em chapa de aço galvanizado e adesivada

Unidade: m²

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra									
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88262	0,5000	1,00	28,02	0,00	28,02	14,01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88316	0,5000	1,00	20,25	0,00	20,25	10,13
Sub-Total									24,14
MATERIAIS									
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 9,40 DA REGIAO - BRUTA	M	SINAPI	4417	1,0000	1,00	8,16	0,00	8,16	8,16
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	SINAPI	4491	4,0000	1,00	7,84	0,00	7,84	31,36
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M ²	SINAPI	4813	1,0000	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	SINAPI	5075	0,1100	1,00	29,40	0,00	29,40	3,23
Sub-Total									442,75

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)		24,14
Materiais (B)		442,75
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		24,14
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		24,14
Custo Direto Total [(B) + (E)]		466,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	23,32	108,878748
Custo Unitário (Adotado)		575,77

Observações:

1 - Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais SINAPI, de NOVEMBRO/2022.

IAGO MARCHITO DE SIQUEIRA GONÇALVES
Superintendente de Projetos e fiscalização Urbana
Engenheiro Civil CREA ES-053066/D