



Situação e Localização

ESCALA 1 / 200

TÍTULO:	Muro externo Creche Dona Niquita	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bianca Tiradentes dos Santos Lima
ASSUNTO:	Planta de Localização do muro externo e Detalhamento Portão	ESCALA:	Indicada
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES	FOLHA:	01/01
		DATA:	13/05/2019